

호흡 보호구 착용 및 사용방법


◎ 방진마스크

방진마스크는 분진 등의 입자상 물질을 걸러내 호흡기를 보호하며 채광, 분쇄, 광물의 재단, 조각, 연마작업, 석면취급작업, 용접작업 등에 사용

◎ 방진마스크의 종류



◎ 등급별 성능 구분



호흡 보호구 착용 및 사용방법

◎ 방진마스크 사용방법 및 관리


- ▶ 사용 전에 흡·배기 밸브의 기능과 공기 누설 여부를 점검한다.
- ▶ 필터를 수시로 확인해 습하거나 흡·배기 저항이 크면 교체한다.
- ▶ 흡·배기 밸브를 청결하게 유지한다.
- ▶ 면체는 중성세제로 흐르는 물에 씻어 그늘에서 말린다
- ▶ 면체는 기름이나 유기용제, 직사광선을 피한다.
- ▶ 사용전에 점검·장착·사용법을 교육 훈련한다.
- ▶ 면체 접안부에 손수건 등을 덧대 사용하지 않는다.
- ▶ 다음의 경우에 부품을 교환하거나 폐기한다.
 - 여과재 뒷면이 변색하거나 호흡할 때 이상한 냄새가 난다.
 - 흡기 저항이 뚜렷하거나 분진 포집효율이 떨어지는 것이 느껴진다.
 - 면체, 흡·배기 밸브 등의 파손이나 변형이 확인된다.



호흡 보호구 착용 및 사용방법

◎ 방진마스크 착용방법

▶ 분리식 방진마스크



1 케이스 안에 여과재를 끼워넣는다



2 케이스의 잠금장치를 철각 소리가 나도록 눌러 닫아준다



3 머리끈을 머리 위로 걸어준다



4 안면부를 코, 입, 턱밑까지 충분히 감싼 후 목끈을 잡아당긴다



5 잡아당긴 목끈의 고리를 목 뒤에서 걸어준다



6 목끈을 얼굴에 맞도록 조인 후 양손으로 밀착검사를 실시한다

호흡 보호구 착용 및 사용방법

◎ 방진마스크 착용방법

> 안면부 여과식 방진마스크



1 마스크를 컵 모양으로 둥글게 편다



2 아래 방향으로 머리끈을 떨어뜨린다



3 턱 아래부분에 마스크를 갖다댄 후 한 손으로 마스크를 잡고 다른 손으로 머리끈을 잡아당겨 착용한다



4 마스크의 가장자리를 펴가며 얼굴과 의 틈새를 막아준다



5 코누름쇠를 구부려 코 부위와 잘 맞도록 고정시킨다



6 안면부가 얼굴에 완전히 밀착되었는지 양손으로 밀착검사를 한다

호흡 보호구 착용 및 사용방법

◎ 방독마스크

방독마스크 주요 보호기능은

- 유기용제, 산과 알칼리성 화학물질의 가스와 증기독성을 제거해 호흡 기를 보호
 - 유해화학물질의 중독을 방지
- 석유 화학산업 현장이나 도장작업, 산과 알칼리 세척작업, 발포작업 등 다양한 작업에서 사용




호흡 보호구 착용 및 사용방법

◎ 방독마스크의 종류

방독마스크는 6종 화합물질에 대하여 제독능력이 있는 정화통으로 구분되고 있다.

시험가스별	정화통의 색	대상 유해물질
유기화합물용	갈색	유기용제 등의 가스나 증기
할로겐용 황화수소용 시안화수소용	회색	할로겐 가스나 증기 황화수소 가스 시안화수소 가스나 시안산 증기
아황산용	노랑색	아황산 가스나 증기
암모니아용	녹색	암모니아 가스나 증기

◎ 방독마스크의 종류



호흡 보호구 착용 및 사용방법

◎ 방독마스크의 사용방법 및 관리

- ▶ 작업내용에 적합해야 한다.
- ▶ 산소농도 18%미만, 유해가스 농도 2%(암모니아3%)이상인 장소이거나 장시간 작업할 때는 송기마스크를 사용한다.
- ▶ 사용설명서에 나와 있는 파과시간*이 지나면 즉시 교체한다.
- ▶ 밀봉된 상태로 서늘한 곳에 보관한다.
- ▶ 면체, 배기밸브 등은 방진마스크 사용.관리법을 따른다.

*파과시간: 유해가스가 걸러지지 않고 통과하는 상태가 되기 까지의 시간

◎ 착용방법



- 1 마스크를 얼굴 위에 대고 머리끈을 머리 위로 넘긴 뒤 목 뒤에서 목끈의 고리를 끼운다



- 2 목끈을 당겨서 얼굴에 밀착되게 조절 한다



- 3 손바닥으로 배기밸브를 막은 후 부드럽게 숨을 내신다. 면체가 부풀어오르고 얼굴과 면체 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않도록 양압 밀착검사를 실시



- 4 손바닥으로 정화통을 막은 후 숨을 들이쉰다. 면체가 얼굴 쪽으로 오그라들고 면체와 얼굴 사이로 공기가 새는 것이 느껴지지 않도록 음압 밀착검사를 실시

호흡 보호구 착용 및 사용방법

◎ 송기마스크

송기마스크는 산소농도가 18%미만이거나, 유해물질 농도가 2% (암모니아 3%) 이상인 장소에서 작업할 때 착용

◎ 종류 및 사용범위

호스 마스크

폐력흡인형


착용자의 폐력으로 호스 끝에 고정된 신선한 공기를 호스 안면부를 통해 흡입하는 구조. 호스는 원칙적으로 안지름 19mm 이상, 길이 10m 이하여야 한다




송풍기형

전동 또는 수동 송풍기로 신선한 공기를 호스 안면부로 보내는 구조. 송기풍량을 조절하는 유량조절장치(수동에는 공기조절 주머니도 가능)와 송풍기에는 교환 필터를 갖춰야 한다. 안면부로도 공기를 보내 송풍기가 사고로 정지됐을 때 폐력으로 호흡할 수 있도록 해준다

전동



수동





호흡 보호구 착용 및 사용방법

◎ 송기마스크의 종류 및 사용 범위

에어라인 마스크


일정유량형

압축 공기관, 고압 공기용기, 공기압축기 등으로부터 중압호스와 안면부로 압축공기를 보내는 구조. 중간에 송기풍량을 조절하는 유량조절장치, 압축공기 중의 분진과 기름 미스트 등을 걸러내는 여과장치를 갖춰야 한다



디맨드형 및 압력디맨드형



일정 유량형과 같은 구조로서 공급밸브를 갖추고 착용자의 호흡량에 따라 안면부 내로 송기한다



복합식 에어라인 마스크

디맨드형 및 압력디맨드형

보통 때는 디맨드형 또는 압력디맨드형을 사용하다가 급기 중단 등 간급한 때나 작업상 필요할 경우에는 고압공기용기에서 공기를 받아 공기호흡기로 사용하는 구조. 고압공기용기와 폐지밸브는 KSP 8155(공기호흡기) 규정을 따른다



호흡 보호구 착용 및 사용방법

◎ 송기마스크 사용 대상 작업

- ▶ 산소가 결핍되거나 농도를 모르는 장소
- ▶ 쇼트작업같이 고농도 분진이나 유해물질의 증기, 가스가 발생하는 장소
- ▶ 강도가 높거나 장시간 하는 작업
- ▶ 유해물질의 종류나 농도가 불분명한 장소
- ▶ 방진 · 방독마스크 착용이 부적절한 장소

◎ 송기마스크 사용방법 및 관리

- ▶ 여과장치로 기름, 분진, 유해물질을 걸러 신선한 공기를 공급한다.
- ▶ 공급 공기의 압력은 $1.75\text{kg}/\text{cm}^2$ 이하가 좋으며, 여러 명이 동시에 사용 할 때는 압력을 조절한다.
- ▶ 실린더 내 공기 잔량을 점검해 알맞게 대처한다.
- ▶ 수동 송풍기형은 장시간 작업할 때 2명 이상이 교대한다.
- ▶ 작업 전에 도구 점검, 착용법 지도, 착용상태 확인을 한다.
- ▶ 작업 전에 산소 농도를 측정한다.
- ▶ 작업 중 다음과 같은 이상 상태가 발생하면 즉시 대피한다.

- 송풍량 감소
- 가스나 기름 냄새 발생
- 호흡 공기에 수분이 섞임

- 호흡 공기의 온도 상승
- 기타 이상 상태



호흡 보호구 착용 및 사용방법

◎ 송기마스크 착용방법



- 1 압축공기 공급원, 중압호스, 유량 조절 장치, 안면부 등의 이상 유무를 확인



- 2 압축공기 공급원과 여과장치를 연결



- 3 중압호스를 유압조절장치 및 여과장치에 연결하고 연결관을 안면부 및 유량조절장치에 연결



- 4 장착재를 허리에 착용한 뒤 누설이 없도록 안면부를 착용



- 5 공급되는 공기의 필요 공기유량과 공기압 이상 유무를 확인



- 6 송기마스크 착용 이상 유무를 확인
(작업안전수칙 준수)